

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2024

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقدير والامتحانات

TTTTTTTTTTTTTTTTTT-TTTT

عناصر الإجابة

NR 46

4h مدة الإنجاز

علوم المهندس

المادة

8 المعامل

شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية


المحبة والمساند

Pont roulant


Éléments de

correction

Q.1-




Q.2-



Q.3-

Rep.	Nbr.	Désignation	Fonction	
3	1	Roulement type BC	Assurer le guidage en rotation de l'arbre moteur (2).	0,5 pt
13	1	Clavette parallèle	Arrêter la rotation de la douille cannelée (12) par rapport à l'arbre moteur (2)	0,5 pt
18	3	0,25 pt Ressort de compression	Assurer l'effort presseur normal N transmis aux disques de freinage.	
21	4	0,25 pt Garniture de frein	Assurer l'adhérence nécessaire entre les disques (20) et les plateaux (14), (15) et (16)	0,5 pt
9	1	Ventilateur	Assurer le refroidissement du frein et du moteur	0,5 pt

Q.4-



Q.5-

Frein multidisques à surfaces planes à commande électro-magnétique

0,5 pt

Q.6-

Sur les trois écrous auto-frein (19)

0,5 pt

Q.7-

n : nombre de surfaces frottantes n = 4 0,5 pt

N : effort presseur normal (en N) exercé par l'ensemble des ressorts (18)

$$N = 3.Nr = 3.210 = 630 \text{ N} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } Cf = \frac{2.4.3.210.0,4}{3} \cdot \left[\frac{0,13^3 - 0,09^3}{0,13^2 - 0,09^2} \right]$$

$$\rightarrow Cf = 112,10 \text{ N.m} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.8-

$$P_m = C_m \cdot \omega_m \rightarrow P_m = \frac{2\pi N_m C_m}{60} \rightarrow C_m = \frac{60 P_m}{2\pi N_m} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$A.N : C_m = \frac{60.11.10^3}{2\pi.980} \rightarrow C_m = 107,18 \text{ N.m} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.9-

$$Cf = 112,10 \text{ N.m} > C_m \quad 0,5 \text{ pt}$$

Donc le frein est convenable 0,5 pt

Q.10-

$$r_g = \frac{Z_{26}.Z_{27}.Z_{28}}{Z_{29}.Z_{30}.Z_{31}} \quad 1 \text{ pt} \quad \text{A.N:}$$

$$r_g = \frac{14.15.18}{56.75.90} \rightarrow r_g = \frac{1}{100}$$

$$\rightarrow r_g = 0,01 \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.11-

$$r_g = \frac{N_S}{N_m} \rightarrow N_S = r_g \cdot N_m \quad 0,5 \text{ pt} \quad \text{A.N: } N_S = 980 \cdot 0,01 \rightarrow N_S = 9,80 \text{ tr/min} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.12-

Puisque l'accouplement A2 assure la transmission sans modification de la vitesse **0,5 pt**

Donc : $N_S = N_T = 9,80 \text{ tr/min}$

Q.13-

$$\eta = \frac{P_T}{P_m} \rightarrow P_T = \eta \cdot P_m \quad 1 \text{ pt} \quad \text{A.N: } P_T = 0,85 \cdot 11 \rightarrow P_T = 9,35 \text{ kW} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.14-

$$P_T = C_T \cdot \omega_T \rightarrow P_T = \frac{2\pi N_T C_T}{60} \rightarrow C_T = \frac{60 P_T}{2\pi N_T} \quad 1 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } C_T = \frac{60 \cdot 9,35 \cdot 10^3}{2\pi \cdot 9,80} \rightarrow C_T = 9110,80 \text{ N.m} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.15-

Oui elle répond aux exigences du CdCF car : **0,5 pt**

$N_T = 9,80 \text{ tr/min}$ ($9 \leq N_T \leq 10 \text{ tr/min}$) **0,25 pt** et $C_T = 9110,80 \text{ N.m}$ ($C_T > 8400 \text{ N.m}$) **0,25 pt**


Q.16-

- | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Vue de face : | - 5 Trous dans la vue de face | 1,25 pt | - Cercle dans la vue de face | 0,5 pt |
| | - Cercle primitif dans la vue de face | 0,25 pt | | |

- | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Vue de droite en coupe A-A : | Trou dans la coupe A-A | 0,25 pt | Hachures dans la coupe A-A | 0,25 pt |
| | Rainure dans la coupe A-A | 0,25 pt | Désignation du plan de coupe A-A | 0,25 pt |

Q.17-

- La largeur de la denture : **0,25 pt**
- Le diamètre primitif : **0,25 pt**
- Le diamètre de tête : **0,25 pt**
- Le diamètre de pied : **0,25 pt**



Q.18-

$$P = P_1 + P_2 \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } P = 14560 + 6940 \rightarrow P = 21500 \text{ W} \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2) \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } Q = \sqrt{3} \cdot (14560 - 6940) \rightarrow Q = 13198,22 \text{ VAR} \quad 0,25 \text{ pt}$$

Q.19-

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } S = \sqrt{21500^2 + 13198,22^2} \rightarrow S = 25227,82 \text{ VA} \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } \cos \varphi = \frac{21500}{25227,82} \rightarrow \cos \varphi = 0,85 \quad 0,25 \text{ pt}$$

Q.20-

$$C = \frac{P(\tan \varphi - \tan \varphi')}{3\omega U^2} \quad 1 \text{ pt} \quad \text{A.N: } C = \frac{21500(\tan(\cos^{-1}(0,85)) - \tan(\cos^{-1}(0,95)))}{3 \cdot 2,3 \cdot 14,5 \cdot 400^2}$$

$$\rightarrow C = 4,15 \cdot 10^{-5} \text{ F ou } C = 41,5 \mu\text{F} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.21-

Le couplage : Etoile 1 pt

Q.22-

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } P = \sqrt{3} \times 400 \times 23,3 \times 0,75 \rightarrow P = 12107 \text{ W} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{un}}}{P} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } \eta = \frac{11000}{12107} \rightarrow \eta = 90,85 \% \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.23-

$$Cu = \frac{Pu}{\Omega} = \frac{60.Pu}{2\pi n} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } Cu = \frac{11000 \times 60}{2\pi \times 965} \rightarrow Cu = 108,85 \text{ Nm} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.24-

$$ns = \frac{fx \cdot 60}{p} \quad 0,5 \text{ pt} \quad \text{A.N: } ns = \frac{50 \times 60}{3}$$

$$\rightarrow ns = 1000 \text{ tr/min} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.25-

$$g = \frac{ns - n}{ns} \quad 0,5 \text{ pt} \quad \text{A.N: } g = \frac{1000 - 965}{1000}$$

$$\rightarrow g = 0,035 \quad \rightarrow g = 3,5 \% \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.26-

$$Cu = Cm = Cr \quad 0,5 \text{ pt} \rightarrow -3,11.n + 3110 = Cr \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\rightarrow -3,11.n + 3110 = 108 \rightarrow 3,11.n = 3002$$

$$n = \frac{3002}{3,11} \quad \text{Soit} \quad n = 965,27 \text{ tr/min} \quad 0,5 \text{ pt}$$


Q.27-

$$P_{UM} = Cu \cdot \Omega \rightarrow P_{UM} = Cu \cdot \frac{2\pi \cdot n}{60} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } P_{UM} = 108 \cdot \frac{2\pi \cdot 965,27}{60} \rightarrow P_{UM} = 10916,94 \text{ W} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Oui le choix du moteur est correct 0,5 pt car $P_{u_n} > P_{UM}$ 0,5 pt

Q.28-






- $u_{AK} < 0$ et une impulsion i_G .
- $u_{AK} > 0$ et une impulsion i_G . **1 pt**
- $u_{AK} < 0$.
- $u_{AK} > 0$.

Q.29-



$$\langle u_M \rangle = \frac{2U_2 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \rightarrow U_2 = \frac{\langle u_M \rangle \cdot \pi}{2\sqrt{2}} \quad 1 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } U_2 = \frac{180 \times 3,14}{2\sqrt{2}} \rightarrow U_2 = 199,92 \text{ V} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.30-




Q.31-



Q.32-

Tableau donnant les polarités de A et B en fonction de l'état des contacteurs KM1 et KM2.

	Polarité de A	Polarité de B
KM1 = 0	+	-
KM2 = 1		
KM1 = 1	-	+
KM2 = 0		



Q.33-

$$U_{20} = U_2 + \Delta U_2 \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N : } U_{20} = 200 + 8 \rightarrow U_{20} = 208 \text{ V} \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$m = \frac{U_{20}}{U_1} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N : } m = \frac{208}{400} \rightarrow m = 0,52 \quad 0,25 \text{ pt}$$

Q.34-

$$\text{Sachant que : } U_1 = 4,44 \cdot B_{\max} \cdot s \cdot N_1 \cdot f \text{ soit } N_1 = \frac{U_1}{4,44 \cdot B_{\max} \cdot s \cdot f} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N : } N_1 = \frac{400}{4,44 \times 1,4 \times 65 \times 10^{-4} \times 50} = 198 \rightarrow N_1 = 198 \text{ spires} \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$N_2 = m \cdot N_1 \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N : } N_2 = 0,52 \times 198 \rightarrow N_2 = 103 \text{ spires} \quad 0,25 \text{ pt}$$

Q.35-

T	Neutre du transformateur est relié à la terre. 0,5 pt
T	Masse du récepteur est reliée à la terre. 0,5 pt

Q.36-

Dispositif différentiel à courant résiduel (D.D.R) ou Disjoncteur différentiel **1 pt**


Q.37-

$$U_L = 25 \text{ V} \quad 1 \text{ pt}$$


$$R_U = \frac{U_L}{I_{\Delta n}} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\text{A.N : } R_U = \frac{25}{0,03} \rightarrow R_U = 833 \Omega \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.38-



Q.39-



Q.40-

$$s = \frac{\Delta U_J}{\Delta \alpha} \cdot A \cdot N \quad s = \frac{4,5 - 2,5}{25 - 0}$$

$$\Rightarrow s = 0,08 \text{ V/}^\circ \quad 0,75 \text{ pt} + 0,25 \text{ pt pour l'unité}$$

$$U_J(\alpha) = s \cdot \alpha + b \quad U_J(0^\circ) = b$$

$$\Rightarrow b = 2,5 \text{ V} \quad \text{Donc } U_J = 0,08 \cdot \alpha + 2,5 \quad 1 \text{ pt}$$

Q.41-

$$V^+ = \frac{U_J \cdot R_1 + U_d \cdot R_1}{R_1 + R_1} \rightarrow V^+ = \frac{U_J + U_d}{2} \quad 1 \text{ pt}$$

$$V^- = U_S \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} \quad 0,5 \text{ pt} \quad \text{mode linéaire } V^+ = V^-$$

$$U_S \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{U_J + U_d}{2} \rightarrow U_S = \frac{R_2 + R_3}{2 \cdot R_2} (U_J + U_d) \quad 1 \text{ pt}$$

$$U_J = 0,08 \cdot \alpha + 2,5 \rightarrow U_S = \frac{R_2 + R_3}{2 \cdot R_2} (0,08 \cdot \alpha + 2,5 + U_d) \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.42-

$$\frac{R_2 + R_3}{2 \cdot R_2} \cdot (0,08 \cdot \alpha + 2,5 + U_d) = 0 \text{ à } \alpha = -25^\circ$$

$$0,08 \cdot \alpha + 2,5 + U_d = 0 \rightarrow U_d = -0,08 \cdot \alpha - 2,5 \quad 1 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } U_d = 0,08 \cdot 25 - 2,5 \rightarrow U_d = -0,5 \text{ V} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.43-

$$U_S = \frac{R_3 + R_2}{2 \cdot R_2} \cdot (0,08 \cdot \alpha + 2) \rightarrow \frac{2 \cdot U_S \cdot R_2}{0,08 \cdot \alpha + 2} = R_3 + R_2$$

$$\rightarrow R_3 = \left(\frac{2 \cdot U_S}{0,08 \cdot \alpha + 2} - 1 \right) \cdot R_2 \quad 1 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: } R_3 = \left(\frac{2,5}{0,08 \cdot 25 + 2} - 1 \right) \cdot 22 \rightarrow R_3 = 33 \text{ K}\Omega \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.44-

$$U_S = 0,1 \cdot \alpha + 2,5$$

$$\alpha_1 = +12^\circ \rightarrow U_S = 0,1 \cdot 12 + 2,5 \rightarrow U_S = 3,7 \text{ V} \quad 0,5 \text{ pt}$$

$$\alpha_2 = -12^\circ \rightarrow U_S = -0,1 \cdot 12 + 2,5 \rightarrow U_S = 1,3 \text{ V} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.45-

$$N = \frac{U_S}{5} \cdot 511$$

$$N1 = \frac{U_S(+12^\circ)}{5} \cdot 511 \rightarrow N1 = \frac{3,7}{5} \cdot 511 \rightarrow N1 = 378 \quad 1 \text{ pt}$$

$$N2 = \frac{U_S(-12^\circ)}{5} \cdot 511 \rightarrow N2 = \frac{1,3}{5} \cdot 511 \rightarrow N2 = 132 \quad 1 \text{ pt}$$

Q.46-

$$U_C = \frac{U_{\text{REF}}}{256} \cdot N_C \rightarrow U_{\text{REF}} = \frac{256}{N_C} \cdot U_C \quad 1 \text{ pt}$$

$$\text{A.N: à pleine échelle } N_C = 255 \quad U_{\text{REF}} = \frac{256}{255} \cdot 10$$

$$\rightarrow U_{\text{REF}} = 10,04 \text{ V} \quad 1 \text{ pt}$$


Q.47-

$$\text{On a } U_C = 0,04 \cdot N_C \text{ alors } N_C = \frac{U_C}{0,04} \quad 0,5 \text{ pt}$$

Pour la vitesse minimale de déplacement du crochet : $U_C = 3 \text{ V}$

$$\text{Alors } N_{Cm} = \frac{3}{0,04} \rightarrow N_{Cm} = 75 \quad 0,5 \text{ pt}$$

Q.48-



Q.49-

0,5 pt / ligne

BCF	STATUS, 6	;
BSF	STATUS, 5	; Accès à la BANK 1
MOVLW	0x01	;
MOVWF	TRISA	; RA0 entrée, RA1 et RA2 des sorties
CLRF	TRISB	; PORTB en sortie
MOVLW	0x8E	;
MOVWF	ADCON1	; Configuration du CAN interne
BCF	STATUS, 6	;
BCF	STATUS, 5	; Accès à la BANK 0
MOVLW	0x81	;
MOVWF	ADCON0	; Configuration du CAN interne